

MediCarrier AB
Box 398
73726 Fagersta

Ambu A/S
Box 22 155
SE-250 23 Helsingborg
Sverige
Tfn 042 – 12 73 37
sales.se@ambu.com
www.ambu.com
Bankgiro 5174-9190
Org. nr. 502061-1710
Moms nr. SE502061171001

Bästa Kund,

2020-05-28

Just nu är det leveransstörning på Andningsballon med integrerad PEEP-ventil, MC art.nr 95848, art.nr 562048

Enligt överenskommelse med SLL upphandling ersätts denna med art.nr 325002000 Ambu SPUR II Andningsballong och 199102001 Ambu PEEP-ventil, engångs.

Orsaken till leveransstörningen är ökad efterfrågan pga COVID-19.

För att ersätta MC art.nr 95848 så måste både MC art.nr TF84794-1 och MC art.nr 65091 beställas.

Utloppslocket på Andningsballongen tas bort för att ansluta Ambu PEEP-ventilen.

Ersättningsproduktens artikelnummer: Ambu art.nr 325002000 MC art.nr TF84794-1 (MBE 12 st) och Ambu art.nr 199102001 MC art.nr 65091 (MBE 10 st)



Avtalad produkt förväntas finnas på lager hos oss igen 2020-07-01

Vi beklagar situationen och hoppas att det inte orsakar större problem för er!

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss i kundservice via e-mail sales.se@ambu.com telefon 042-127337 eller

Jörgen Holgersson jhol@ambu.com 070-6003306

Med vänliga hälsningar

Ambu Kundtjänst